

# COMMISSION DE SUIVI DE SITE

*20 juin 2016 – site de St Symphorien*

**DE SANGOSSE**





## Bilan annuel 2015



### **Chiffres clés au 1<sup>er</sup> juin 2016 du Groupe DE SANGOSSE**



### **Bilan annuel suivant l'Article D125-34 du Code de l'Environnement :**

- ✓ Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût
- ✓ Le bilan du système de gestion de la sécurité
- ✓ Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation
- ✓ Les comptes rendus des exercices d'alerte
- ✓ Le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques
- ✓ La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet



62%



PROTECTION  
DES PLANTES  
ET SEMENCES

20%




NUTRITION  
DES PLANTES

18%



CONTRÔLE  
DES NUISIBLES



## Chiffres clés 2015



342 M€

Chiffre d'Affaires



780

Salariés


# CHIFFRES CLES



Une entreprise implantée dans le monde.

Au service de l'agriculture depuis 90 ans.

DES FILIALES  
DANS 15 PAYS  
UNE MISE EN  
MARCHÉ  
DANS + DE 50 PAYS





**Mise en service en 1996**



**Site logistique (3 000 m<sup>2</sup> stockage) :** prestation pour tiers – produits à destination de l'agriculture (phytopharmaceutiques et semences)



**3 personnes**



**Classement :**

Autorisation - Seveso seuil haut

4 tonnes de produits très toxiques

400 tonnes de produits toxiques

1800 tonnes de produits toxiques pour l'environnement



## **Etude :**

- ✓ Audit énergétique (suivant décret 2013-1131); *cf. page suivante*



## **Investissement :**

- ✓ Remplacement centrale intrusion (9 K€)
- ✓ Mise en place RIA sur quai (10 k€)
- ✓ Connexion station assainissement (15 k€)
- ✓ Remplacement vanne confinement (10 k€)




## **Formation :**

- ✓ Interne : pas de formation planifiée
- ✓ Externe : incendie + recyclage obligatoire



## Bilan « audit énergétique » : *extrait du rapport*

*Répartition de la consommation d'électricité de Saint-Symphorien*



Cette répartition est issue des relevés des puissances et des pratiques, le chauffage/climatisation est issu de la différence entre l'ensemble des autres postes et la consommation générale de facturation. Il n'y a pas de mise hors gel des cellules.

Ce site est représentatif des consommations électriques des sites de Marquion, Saint Gilles et l'Hermitage.

La part totale des **différents éclairages** s'élève à **52 %**. Pour ce poste, les améliorations techniques, LED, permettent une forte diminution, de 50 à 80 %.



## Activité :

- ✓ Tonnage expédié : 8300 t (➔) ⇨ 15% des flux totaux sites logistiques
- ✓ Prestation pour tiers : 90 %



## Consommation/production :

- ✓ Eau : 103 m<sup>3</sup> (⬇ 40%) ⇨ 5% conso. totale sites logistiques
- ✓ Electricité : 85 MWh (↗ 16 %) ⇨ 4% conso. totale sites logistiques
- ✓ Déchets dangereux (phytosanitaires) : 0 t
- ✓ Déchets non dangereux : 30 m<sup>3</sup>
- ✓ Pas de rejet atmosphérique
- ✓ Pas de rejet d'effluent liquide

⇨ Impact limité en fonctionnement normal



# BILAN ANNUEL DU SGS



## Suivi du planning de gestion des EIPS :

+ de 40 paramètres suivis

(exemple : contrôle réglementaire, essai interne, ...)

⇒ 100 % du planning respecté

ANNEE 2015-2016																				
MMR	EIPS ou Equipement / Opération	Action	Périodicité	2015			2016													
				Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	août	Septembre					
Système d'extinction automatique <i>MUTHEL</i>		ESSAI MOUSSE	E 1/an			ok														
		Analyse émulseur	A 1/an <i>réel</i>			ok														
	MOTOPOMPE			E 1/mois <i>réel</i>	OK	OK	OK	OK	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok					
				M 1/12 mois <i>réel</i>		ok														
			SYSTEME DE SECURITE INCENDIE <i>DEF</i>	M 1/13 mois <i>réel</i>				ok												
	PORTES CF	E fermé midi et soir																		
Procédure d'intervention		Extincteurs <i>DESAUTEL</i>	Reg 1/14 mois <i>réel</i>																	
		RIA <i>DESAUTEL</i>	E 1/mois <i>réel</i>	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok										
			Reg 1/14 mois <i>réel</i>																	
		Réserve en eau	A 1/13 mois <i>réel</i>		ok															
Système de confinement du site (vanne, rétentions)		Vanne de rétention <i>ENR-SS-015</i>	E 1/semestre <i>réel</i>		ok															
		rétentions	M 1/an <i>réel</i>	ok		ok														
	Sirène PPI <i>DEF</i>		E 1er mercredi du mois <i>réel</i>	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok									
	Détection intrusion		M 1/12 mois <i>réel</i>			ok														
	Syst. de désenfumage		Reg 1/12 mois <i>réel</i>			11														
	Protection foudre		A 1/trimestre <i>réel</i>		ok		ok	ok	ok	ok										
			Reg 1/24 mois <i>réel</i>		29															
	Rapid'air (SAVER CF10) <i>DRÄGER</i>		Reg 1/14 mois <i>réel</i>			ok														
	Exercice POI		E 1/14 mois <i>réel</i>																	



## Suivi des paramètres HSE :

7 paramètres suivis : 5 équipements IPS (détection incendie, groupe motopompe, RIA/extincteur, vanne confinement ), + respect de l'AP + suivi des eaux

**Équipements IPS** : 3 écarts / objectif fixé par équipement

↳ porte CF (défaut fermeture) , RIA (manomètre réserve),  
émulseur (présence PFOS)

**Respect autorisation de stockage :**

0 écart / seuils fixés par l'arrêté préfectoral

**Suivi des eaux souterraines (2 campagnes) et des eaux pluviales (1 campagne)**

0 écart pour les pesticides  $\Rightarrow < 2 \mu\text{g/L}$

0 écart pour les hydrocarbures  $\Rightarrow < 1 \text{ mg/L}$



## Sur le site :

- ✓ **0 incident**
- ✓ **0 presque accident**
- ✓ **0 accident**



## A l'échelle du Groupe (15 sites) :

- ✓ **1 incident** : Automatisation de l'extinction mousse hors service pendant 10 jours ⇒ détecteurs de fumée hors service ⇒ carte d'alimentation des détecteurs défectueuse : EN COURS DE RETOUR D'EXPERIENCE
- ✓ **0 presque accident**
- ✓ **1 accident** : Incendie d'un poids-lourd à quai contenant 10 tonnes d'anti-limaces + propagation de l'incendie au poids-lourd situé à côté  
(cf. page suivante)



## **Incendie du 24/10/15 : Site de Pont du Casse**

- ✓ Circonstances : déclenchement de l'alarme par le gardien sur place à 21h, intervention du SDIS et du personnel d'astreinte (< 10 min)
  
- ✓ Conséquences :
  - Personnes exposées : aucune
  - Dommage aux biens : 2 poids-lourd et dégâts sur la structure (180 k€)
  - Dommage à l'environnement : aucun
  
- ✓ Retour d'expérience :
  - Origine : court-circuit au niveau des batteries
  - Actions réalisées :
    - » Contrôle de l'ensemble des poids-lourd du parc DE SANGOSSE
    - » Procédure de stationnement des véhicules en période non-ouverte
    - » Mise à jour du POI (en cours)



 **Pas d'exercice sur l'année 2015**



## **Etude :**

✓ /



## **Investissement :**

✓ Remplacement détection incendie (40 k€)



## **Formation :**

✓ Interne : ADR, risque chimique

✓ Externe : recyclage obligatoire



## **Inspections DREAL**

- ✓ 11 aout 2015



## **Arrêtés Préfectoraux**

- ✓ 27 janvier 2015 ⇒ suite à étude de dangers (aout 2014)
- ✓ 02 mars 2016 ⇒ bénéfice antériorité « nomenclature ICPE 2015 »



**MERCI**

**[www.desangosse.com](http://www.desangosse.com)**

**DE SANGOSSE S.A.S.**  
Pôle HSE-Services Généraux  
Bonnell - 47480 PONT DU CASSE

